


Uwagi:
Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07.


Rodzaj pracy:
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO**

Inwestycja:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku:
**Warszawa, dzielnica Śródmieście
ul. Piękna 16A
obręb 5-05-04
działki nr ew. 186 i 187**



Numer lokalu mieszkalnego	20
Klatka schodowa	C
Kondygnacja	5 (4 piętro)

Wykonawca:
 **Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOPOL s.c. Andrzej Gałecki, Dorota Gałecka
ul. Dzielna 21 m 22A, 01-029 Warszawa**

Pomierzył	08.02.2023	Krzysztof Bielawski
Sprawdził	08.02.2023	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1	hall	1,18
2	pokój dzienny z aneksem kuchennym	15,15
3	pokój	7,30
4	łazienka	2,88
razem powierzchnia użytkowa		26,51